

Das Normenkonformitätszeichen von DIN CERTCO



Der Weg zum Zeichen:

Mit dieser kurzen Anleitung, wie Sie möglichst schnell zur Zertifizierung Ihrer Produkte gelangen können, erhalten Sie weitere Informationen über unsere Gesellschaft und unsere Konformitätszeichen sowie die erforderlichen Antragsunterlagen.

Die Schritte bis zur Zertifizierung sind im Einzelnen:

1 Antragstellung auf Zertifizierung bei DIN CERTCO.

Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben.

Sie erhalten von DIN CERTCO eine Antragsbestätigung mit Angabe einer Verfahrensnummer. Bitte geben Sie bei weiterem Schriftwechsel diese Verfahrensnummer an.

2 Wahl eines Prüflaboratoriums aus der Liste der von DIN CERTCO anerkannten Prüflaboratorien und Erteilung des Prüfauftrags an das Labor.

Bei der ersten Kontaktaufnahme sind wir Ihnen gerne behilflich.

Gegebenenfalls wird von uns parallel eine Werks-Erstinspektion durchgeführt.

3 Prüfbericht wird entweder von Ihnen oder direkt vom Prüflaboratorium an DIN CERTCO gesandt.

DIN CERTCO überprüft die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen und bittet gegebenenfalls um Nachreichung fehlender Dokumente. Anschließend werden die Unterlagen bewertet. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Bewertung wird das Zertifikat mit dem Zeichennutzungsrecht ausgestellt oder ein Abweichungsbericht erstellt.

Sind zur Aufrechterhaltung des Zertifikats periodische Kontrollprüfungen vorgesehen, erhält das Prüflaboratorium, das die Erstprüfung durchgeführt hat, zum festgelegten Zeitpunkt von DIN CERTCO einen Auftrag für eine Kontrollprüfung.

Sie erhalten eine Mitteilung über diesen Auftrag.

Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, wenn ein anderes von DIN CERTCO anerkanntes Prüflaboratorium mit der Durchführung der Kontrollprüfung beauftragt werden soll.

Soll das Zertifikat über die darin angegebene Gültigkeit hinaus aufrechterhalten werden, stellen Sie bitte rechtzeitig bei DIN CERTCO einen Antrag auf Verlängerung.

Sollte Ihr Antrag 2 Monate vor Ablauf der Gültigkeit noch nicht vorliegen, erhalten Sie von DIN CERTCO eine entsprechende Benachrichtigung.

Der Weg zum DIN-Prüf- und Überwachungszeichen

